

Znalec: Ing. Miroslav Tomáška, 919 53 Dechtice 504, tel.: 0915435534

znalec v odbore cestná doprava, odvetvia technický stav cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, odhad hodnoty cestných vozidiel; znalec v odbore strojárstvo, odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení

Zadávatel': SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Mlynské nivy 44/b

821 09 Bratislava

Číslo objednávky: 110/2025

Z N A L E C K Ý P O S U D O K

číslo: **10/2025**

vo veci: výpočtu hodnoty vozidla ŠKODA Superb 2.0 TDI DSG Ambition, EČ: BA187UK

Počet strán (z toho príloh):

17 (7)

Počet vyhotovení:

2 odovzdané + 1 v archíve znalca

I. Úvod

1. **Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania:** stanovenie všeobecnej hodnoty cestného vozidla ŠKODA Superb 2.0 TDI DSG Ambition, EČ: BA187UK
2. **Účel znaleckého posudku:** predaj vozidla
3. **Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný:** 16.4.2025 – dátum obhliadky
4. **Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:**
 - Objednávka č. 110/2025 zo dňa 25.3.2025
 - Osvedčenie o evidencii časť II: PH020238
 - Informácie poskytnuté zástupcom zadávateľa znaleckého posudku Martinom Bolečkom
 - Obhliadka vozidla a skúšobná jazda
5. **Použité predpisy a literatúra:**
 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

II. Posudok

2.1 Identifikácia vozidla

Kategória vozidla:	3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie (kategória M)
Podkategória vozidla:	3.4 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora $1600 < V \leq 2000 \text{ cm}^3$
Značka a typ vozidla:	ŠKODA Superb 2.0 TDI DSG Ambition
Výrobca:	ŠKODA AUTO A.S., CZE
Rok výroby:	2008
Zdvihový objem valcov motora:	1968 cm^3
Maximálny výkon motora:	$125 \text{ kW} / 4200 \text{ min}^{-1}$
Predpísané palivo:	Nafta
Prevádzková hmotnosť:	1590 kg
Celková hmotnosť:	2135 kg
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	6.10.2008
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:	16.4.2025
Evidenčné číslo:	BA187UK
Vlastník a držiteľ:	SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj, Mlynské nivy 4494/44B, Bratislava-Ružinov
Počet držiteľov vozidla:	1
Farba vozidla:	Čierna metalíza
Osvedčenie o evidencii časť I:	nepredložené
Osvedčenie o evidencii časť II:	PH020238
Platnosť TK do:	26.2.2027
Platnosť EK do:	26.2.2027

Výrobné čísla:	podľa dokumentácie	na vozidle sa zistilo
Výrobné číslo vozidla	TMBAF73T499014607	totožné
Výrobné číslo motora	CBBB	nezisťované

Počet najazdených km:

Podľa tachometra:	215970
Podľa záznamov držiteľa:	bez záznamov
Podľa odhadu znalca:	215970
Počet zohľadnených km:	215970

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

K spracovaniu znaleckého posudku neboli predložené žiadne doklady o opravách a poškodení vozidla. Podľa vyjadrenia bolo vozidlo v minulosti viackrát opravované po poškodení, ďalej boli na vozidle vykonávané pravidelné servisné prehliadky podľa servisného plánu výrobcu vozidla a opravy nutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti vozidla.

Vzhľadom na technický stav vozidla zistený pri obhliadke sa v ďalšom výpočte uvažuje, že na vozidle počas jeho prevádzky nebola vykonaná žiadna oprava v rozsahu GO, resp. CO a ani výmena skupín.

2.1.2 Výbava vozidla

Štandardná výbava vozidla zodpovedá uvedenému typu a modelu vozidla podľa údajov výrobcu vozidla – stupeň výbavy Ambition: ABS + elektron. rozdeľovanie brzdnej sily; CD-prehrávač; airbag bočný L+P; airbagy hlavové predné + zadné; airbag kolenný vodiča; airbag vodiča + spolujazdca; aktívne (samonatáčacie) svetlomety; anténa; autorádio; bederná opierka sedadla vodiča a spolujazdca; brzdový asistent; dažďový senzor; delené zadné sedadlo; diaľkovo ovládané centrálné uzamykanie vozidla; disky kolies z ľahkých zliatin; el. nastav. a vyhrievané spätné zrkadlá; el. sklopné spätné zrkadlá; el. spúšťanie okien predných + zadných; elektron. stabilizačný program; filter pevných častíc; hmlovky; imobilizér; klimatizácia automatická; kryt batožinového priestoru; kryty spätných zrkadiel vo farbe karosérie; kľučky vo farbe karosérie; lakťová opierka vpredu; lakťová opierka vzadu; multifunkčný display; napínače bezpečnostných pásov; nastaviteľná poloha volantu; nárazníky vo farbe karosérie; obklad interiéru hliníkom, imitáciou hliníka; opierky hlavy na PR+Z sedadlách (5x); ostrekovače svetlometov; otáčkomer; palubný počítač; parkovací asistent; protipreklzový systém kolies; prídavné kúrenie; páka ručnej brzdy potiahnutá kožou; radiaca páka potiahnutá kožou; reproduktory - 8; sedadlá poťah - látka; senzor automatického rozsvecovania svetlometov; servoriadenie; svetlá na čítanie vpredu a vzadu; tempomat; tónované zasklenie; ukazovateľ vonkajšej teploty; uzávierka diferenciálu; vak, otvor na lyže; volant potiahnutý kožou; vyhrievané predné sedadlá; vyhrievané zadné sklo; výbojkové svetlomety (bi-xenónové); výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy; výškovo nastaviteľné predné sedadlá.

Príplatková (mimoriadna) výbava vozidla dodaná výrobcom vozidla: Mechanické slnečné rolo pre zadné a bočné okná; Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná); SUNSET; SOUND SYSTEM (10 reproduktorov, digitálny equalizér); Navigačný systém s dynamickým modulom COLUMBUS - 2 DIN a Maxi-DOT + navigačné DVD; Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou a náklonovým senzorom; Metalická farba.

Z dielov štandardnej výbavy vozidla chýbajú zliatinové disky kolies. Táto skutočnosť bude vo výpočte všeobecnej hodnoty zohľadnená koeficientom dopytu trhu.

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka zo dňa: 16.4.2025
Miesto obhliadky: Mlynské Nivy, Bratislava
Skúšobná jazda: cca 0,5 km
Obhliadka za účasti: Martin Boleček

Motor + spojka

akumulátor s výrazne zníženou kapacitou (nutná výmena), motor znečistený prachom a zvyškami oleja, korózia potrubí výfukovej sústavy a koncového tlmiča, lokálne úniky oleja z motora, zvýšená dymivosť motora, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- technický stav skupiny zadaný priamo: 12.00 %

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy

lokálne úniky oleja z prevodovky, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- technický stav skupiny zadaný priamo: 12.50 %

Zadná náprava

korózia dielov nápravy a zavesenia kolies, znížená účinnosť tlmiacich jednotiek, zvýšená vôľa v pohyblivých uloženiach dielov nápravy, korózia diskov kolies, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- technický stav skupiny zadaný priamo: 12.50 %

Predná náprava + riadenie

korózia dielov nápravy a zavesenia kolies, znížená účinnosť tlmiacich jednotiek, zvýšená vôľa v pohyblivých uloženiach dielov nápravy, korózia diskov kolies, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- technický stav skupiny zadaný priamo: 12.50 %

Skriňa karosérie

vozidlo silne zaprášené a preto nebolo možné úplne presne identifikovať všetky poškodenia karosérie, vozidlo opravované po poškodení, zadná časť vozidla v minulosti výrazne poškodená, ľavá zadná bočnica po oprave rovinaním, pravá zadná bočnica po oprave rovinaním, podlaha batožinového priestoru rovinaná, veko batožinového priestoru vymieňané, ľavé zadné dvere a pravé zadné dvere pravdepodobne vymieňané, strecha prelakovaná, pravý predný blatník pravdepodobne vymieňaný, zjavné stopy po oprave v podobe nekvalitného laku v zadnej časti ľavého prahu, vonkajšie diely karosérie s viacerými poškodeniami a deformáciami, deformácia zadnej hrany pravých predných dverí, preliačiny na pravých zadných dverách, mierne deformovaný lem v prednej časti blatníka pravého zadného kolesa, deformovaný spodný zadný roh ľavých predných dverí, deformovaný ľavý prah za predným kolesom a v zadnej časti v úrovni zadných dverí, deformácie spodných častí prahov, narušená antikorózna ochranná vrstva v spodných častiach karosérie s následnou koróziou, korózia zospodu podlahy batožinového priestoru, mnoho menej výrazných aj výrazných poškodení laku po celom obvode karosérie a aj na vnútorných častiach rámov dverí a stĺpikoch (rôzne ryhy a škrabance), v miestach niektorých hlbších poškodení korózia, lak na prednej kapote a predných blatníkoch poškodený od kamienkov, poškriabaný lak na pravom prednom blatníku, poškriabaný lak na pravej bočnici v úrovni

strechy, poškodený lak na pravých dverách, poškodený lak na zadných hranách dverí, poškriabaný lak v okolí kľučiek dverí, odštiepený lak na zadných hranách dverí (lokálne aj s koróziou), poškriabaný lak na nástupných prahoch

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- technický stav skupiny zadáný priamo: 11.00 %

Výbava karosérie

vozidlo silne zaprášené a preto nebolo možné úplne presne identifikovať všetky poškodenia výbavy karosérie, poškodený lak predného nárazníka na viacerých miestach, výrazne ryhy v spodnej časti predného nárazníka, poškodená povrchová úprava chrómových dekoračných prvkov predného nárazníka, povrchová úprava prednej masky poškodená od kamienkov, poškriabané kryty spätných zrkadiel, poškodený kryt ľavého spätného zrkadla, poškodený lak zadného nárazníka na viacerých miestach, poškodený pravý roh zadného nárazníka s výrazne popraskaným lakom, výrazné ryhy a škrabance na zadnom nárazníku, odlupujúci sa lak v ľavej bočnej časti zadného nárazníka, chýba znak ŠKODA na veku batožinového priestoru, znečistený a zaprášený interiér vozidla, opotrebované a povrchovo poškodené vnútorné obloženia dverí, vnútorné vybavenie interiéru opotrebované, škrabance na palubnej doske a kryte stredového tunela, opotrebovaný veniec volantu, znečistené a opotrebované čalúnenie sedadiel s lokálnymi poškodeniami, povrchové mechanické poškodenia plastových dielov vnútorného vybavenia karosérie, lokálne znečistené čalúnenie strechy, batožinový priestor znečistený, opotrebované čalúnenie batožinového priestoru, poškriabané a znečistené plasty vnútorného obloženia batožinového priestoru a veka batožinového priestoru

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- technický stav skupiny zadáný priamo: 12.00 %

Pneumatiky

pneumatiky na vozidle svojim rozmerom a typom zodpovedajú pneumatikám prvomontáže podľa údajov výrobcu vozidla

Technický stav skupiny TSS: 25.00 %

2.2 Výpočet základnej amortizácie – ZA


Doba prevádzky (mesiace): 198.33

Predpokladaný ročný jazdný výkon: 16500

Koeficient najazdených kilometrov: 0.360

Kategória: 3.4

Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobusesy a ich modifikácie (kategória M), vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora $1600 < V \leq 2000 \text{ cm}^3$



Rozdiel v počte najazdených kilometrov

$$RKM = PSKM - PRKM \quad [\text{km}]$$

Koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov

$$KAM = \frac{RKM \cdot k_{KM}}{10^3} \quad [\%]$$

Celková základná amortizácia vozidla

$$ZA = \left(VTSV - \frac{VTSV}{100} \cdot ZAV \right) \cdot \frac{k_{AM}}{100} + ZAV \quad [\%]$$

Celková základná amortizácia jednotlivých skupín

$$ZA_i = \left(VTSS_i - \frac{VTSS_i}{100} \cdot ZAV_i \right) \cdot \frac{k_{AMi}}{100} + ZAV_i \quad [\%]$$

Ak VTSV=100%, celková základná amortizácia vozidla

$$ZA = (100 - ZAV) \cdot \frac{k_{AM}}{100} + ZAV \quad [\%]$$

2.3 Výpočet technického stavu vozidla – TSV

Tabuľka výpočtu RKM a KAM

Skupina	PSKM [km]	PRKM [km]	RKM [km]	KAM [%]	Dátum uvedenia	ZAV [%]	ZA [%]
vozidlo	215970	247500	-31530	-11.35	6.10.2008	90.00	88.86

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

Skupina	PDS[%]	VTSS[%]	ZA[%]	ZP[%]	TSS[%]	PTSS[%]
Motor + spojka	25.00	---	---	---	12.00 *	3.00
Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy	10.00	---	---	---	12.50 *	1.25
Zadná náprava	4.00	---	---	---	12.50 *	0.50
Predná náprava + riadenie	11.00	---	---	---	12.50 *	1.38
Skriňa karosérie	20.00	---	---	---	11.00 *	2.20
Výbava karosérie	27.00	---	---	---	12.00 *	3.24
Pneumatiky	3.00	---	---	---	25.00 *	0.75
Spolu	100.00	---	---	---	---	12.31

* Hodnota zadaná priamo.

Technický stav vozidla: **12.31%**

Ku dňu: 16.4.2025

Technický stav jednotlivých skupín

$$TSS_i = \frac{[VTSS_i \cdot (100 - ZA_i)] \cdot (100 + ZP_i)}{10^4} \quad [\%]$$

Pomerný technický stav jednotlivých skupín

$$PTSS_i = \frac{TSS_i \cdot PDS_i}{100} \quad [\%]$$

Technický stav vozidla

$$TSV = \sum_{i=1}^n PTSS_i \quad [\%]$$

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy – TH_{MV}

Hodnota mimoriadnej výbavy vozidla je započítaná do východiskovej hodnoty.

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla – VHV

Východisková hodnota vozidla bez DPH: 32 586,00 €

Východisková hodnota vozidla je stanovená ako posledná predajná cena daného typu a modelového radu vozidla s predmetnou výbavou dodanou výrobcom vozidla zistená zo softvérovej aplikácie na ocenenie automobilu CebiCat GT, ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom na internetovej stránke: <https://www.cebianet.cz/> je Cebia, spol. s r.o., Brumlovka, budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4.

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla – TH

Výpočet technickej hodnoty vozidla

$$TH = \frac{TSV \cdot VHV}{100} + TH_{MV} \quad [€]$$

Technická hodnota vozidla bez DPH: 4 013,00 €

Ku dňu: 16.4.2025

2.7 Určenie koeficientu predajnosti – k_P

Koeficient platnosti TK	k ₁ = 1,0200
Koeficient poškodenia vozidla haváriou	k ₂ = 0,9800
Koeficient počtu držiteľov	k ₃ = 1,0000
Koeficient spôsobu prevádzky vozidla	k ₄ = 0,9300
Koeficient dopytu trhu	k ₅ = 0,5500
Koeficient predajnosti vozidla:	k_P = 0,5113

Zdôvodnenie koeficientu k₅: koeficient dopytu trhu je stanovený zistením predajnosti ojazdených vozidiel rovnakého typu a porovnateľného technického a vzhľadového stavu na trhu k rozhodnému dátumu ohodnotenia. Podkladom pre jeho stanovenie bol prieskum aktuálneho trhu a to podľa zistenia na inzertných portáloch verejnej informačnej počítačovej siete Internet (príloha č. 3 znaleckého posudku). Koeficient dopytu trhu zohľadňuje tiež náklady spojené z odstránením zistených poškodení a nedostatkov. Ďalším podkladom

stanovenia koeficientu dopytu trhu boli informácie o skutočne zrealizovaných predajoch vozidiel v organizáciách zaoberajúcich sa výkupom a predajom ojazdených vozidiel a tiež údaje zo softvérovej aplikácie CebiCat GT (príloha č. 2 znaleckého posudku).

Stanovenie koeficientu predajnosti

$$k_p = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 \cdot k_5 \quad [-]$$

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla – VŠH

VHV [€] bez DPH	32 586,00 €
TH [€] bez DPH	4 013,00 €
k_p [-]	0,5113 [-]
VŠH [€] bez DPH	2 052,00 €
VŠH [€] s DPH	2 523,96 €

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla

$$VŠH = TH \cdot k_p \quad [€]$$

Všeobecná hodnota vozidla bez DPH: 2 052,00 €

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 2 523,96 €

III. Záver

Úloha znalca: stanovenie všeobecnej hodnoty cestného vozidla ŠKODA Superb 2.0 TDI DSG Ambition, EČ: BA187UK

Odpovede na zadanú úlohu:

Všeobecná hodnota vozidla **ŠKODA Superb 2.0 TDI DSG Ambition**, EČ: **BA187UK**, výrobné číslo vozidla **TMBAF73T499014607** predstavuje ku dňu **16.4.2025** čiastku bez DPH **2 052,00 €**

Slovom: **dvetisícpäťdesiatdva eur**

Všeobecná hodnota vozidla **ŠKODA Superb 2.0 TDI DSG Ambition**, EČ: **BA187UK**, výrobné číslo vozidla **TMBAF73T499014607** predstavuje ku dňu **16.4.2025** čiastku vrátane 23.00% DPH **2 523,96 €**

Slovom: **dvetisícpäťstodvadsaťtri 96/100 eur**

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškami č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€.

v Dechticiach, dňa 9.5.2025

Ing. Miroslav Tomáška

IV. Prílohy

Príloha č. 1: Fotodokumentácia z obhliadky



Príloha č. 2: Podklad pre stanovenie VHV a k₅

Číslo ocenenia/PU 14 951 529 /
 EČV/VIN BA187UK / TMBAF73T499014607
 Značka - model Skoda Superb 2.0 TDI CR DPF Ambition DSG
 Kód APC S412, Expert Group, k.s., Karloveské rameno 4/B, Bratislava, 841 04

**Ocenenie jazdeného vozidla**

Číslo ocenenia	14951 529	Názov / č. PU	
Dátum a čas ocenenia	20.04.2025 18:27	Spôsob ocenenia	Analytická metóda
Ocenenie k dátumu	16.04.2025	Formát výstupu	CebiCat GT

Skoda Superb 2.0 TDI CR DPF Ambition DSG

VIN	TMBAF73T499014607	EČV	BA187UK
Spôsob identifikácie	VIN	Druh vozidla	Osobné
IVA ID	AEU-CI4.AL8-OIO	Karoséria	hatchback
OID	AAH-J5G	Počet dverí / sedadiel	5 / 5
Dátum 1. registrácie	06.10.2008	Palivo	nafta
Stav km / (štatistický priemer)	215 970 / (304 639)	Objem / výkon motora	1 968 ccm / 125 kW
Vyrobené pre trh	Slovensko **	Prevodovka	automat, 6st.
Individuálny dovoz	NIE	Pohon	pohon jednej nápravy
Pneumatiky vpredú - vzadu	205/55 V - 205/55 V	Rázvor	2 761
Dĺžka / šírka / výška	4 838 / 1 817 / 1 462 mm	Celková hmotnosť	2 135 kg

Ocenenie


		Cena bez DPH	Cena s DPH
	Cena nového vozidla	29 704 €	35 348 €
	Zľava importéra / výrobcu		
*	Cena výbavy nového vozidla	2 881 €	3 429 €
*	Cena nového vozidla vrátane výbavy	32 586 €	38 777 €
	Cena nového vozidla vrátane výbavy pred zľavou importéra	32 586 €	38 777 €
	Priemerná cena jazdeného vozidla	3 448 €	4 241 €
	Priemerná cena výbavy jazdeného vozidla	0 €	0 €
	Kilometrová korekcia	531 €	653 €
	Priemerná cena jazdeného vozidla po km korekcii, vrátane výbavy	3 979 €	4 894 €
Korekcia ceny			
	Servisný režim		
	Druh používania		
	Počet držiteľov		
	Stav vozidla		
	Pôvod vozidla		
	Špecifiká trhu (regionálny koef.)		
	Platnosť TK / EK		
	Stav pneumatík		
	Chýbajúce vybavenie		
	Nadmerné opotrebenie		
	Predchádzajúce poškodenie		
	Zaokrúhlenie	-4 €	-4 €
	Cena jazdeného vozidla po korekcii	3 976 €	4 890 €

* položky zmenené užívateľom

Príloha č. 3: Inzertné ponuky

Škoda Superb 2.0 TDI 125kw DSG - TOP - [19.4. 2025]

Zmazať/ Upraviť/ Topovať



Dočasne znížená cena na 6 200 eur
Predám Škodu Superb 2.0 TDI 125kw, automat DSG
Rok 2008
227 000km
STK a EK platná do 03/2027
Drobné kozmetické vady vplyvom veku
Pri záujme o viac informácií ma kontaktujte


Meno: **Škoda Superb**

Telefón: 091... zobraz číslo

Lokalita: 📍 064 01 Stará Ľubovňa

Videlo: 1283 ľudí

Cena: **6 200 €**



Dobrý den, prodám Škoda Superb II 2.0 TDI .

Rok výroby : 2008

Objem : 1968 ccm

Výkon : 125 kW

Najeto : 283 tisíc km

Barva : černá

Automatická převodovka DSG

Výbava vozu : nezávislé topení Webasto, xenonové světla, dešťový/světelný senzor, ABS, ESP, ASR, 10x airbag, automatická dvouzónová klimatizace, el. okna, el. vyhřívané zpětné zrcátka, přední/zadní mlhová světla, multifunkční stavitelný volant, elektrické sedačky s pamětí, hlídání tlaku v pneu, vyhřívané přední i zadní sedačky, přední a zadní parkovací čidla, asistent rozjezdu, parkovací asistent...

Pojízdné.

Na autě nesvítí žádná porucha motoru ale při rychlé akceleraci má motor nižší výkon. Po ubrání a znovu přidání plynu, jede už normálně. Dle mechanika EGR VENTIL.

Inzerát platí do smazání.

Jméno: .

Telefon: 603... zobraz číslo

Lokalita: 674 01 Třebíč

Vidělo: 488 lidí

Cena: 129 000 Kč

Skoda Superb 2.0 TDI 125kW DSG Elegance Elegance

Inseratsnummer: 414847274, <https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=414847274>

3.700 € ■■■■■ Sehr guter Preis

Fahrzeugzustand	Gebrauchtfahrzeug
Kategorie	Limousine
Kilometerstand	243.207 km
Hubraum	1.968 cm ³
Leistung	125 kW (170 PS)
Antriebsart	Verbrennungsmotor
Kraftstoffart	Diesel
Anzahl Sitzplätze	5
Anzahl der Türen	4/5
Getriebe	Automatik
Schadstoffklasse	Euro5
Umweltplakette	4 (Grün)
Erstzulassung	12/2008
HU	07/2025
Klimatisierung	2-Zonen-Klimaautomatik
Farbe	Grau
Innenausstattung	Vollleder, Schwarz



Ausstattung

ABS	Lichtsensoren
Armlehne	Lordosenstütze
Berganfahrassistent	Multifunktionslenkrad
Bordcomputer	Navigationssystem
CD-Spieler	Nebelscheinwerfer
Elektr. Fensterheber	Nichtraucher-Fahrzeug
Elektr. Seitenspiegel	Partikelfilter
Elektr. Sitzeinstellung	Regensensor
ESP	Reifendruckkontrolle
Innenspiegel autom. abblendend	Servolenkung
Isofix	Sitzheizung
Lederlenkrad	Skisack
Leichtmetallfelgen	Touchscreen
Traktionskontrolle	Zentralverriegelung



Skoda Superb

Superb Elegance CR 2,0 TDI DPF

 Feldkirchen bei Graz

 [K sledovaným](#)  [Sdílet](#)

€ 3 600

O ceně lze smlouvat

 Najeté kilometry
286 000 km

 Pohonné hmoty
Diesel

 Převodovka
Man. převodovka

 Výkon
125 kW (170 hp)

 První registrace
10/2008
 Prodejce
Soukromý prodejce

Základní údaje

Typ konstrukce

Limuzína



Skoda Superb

Elegance 2.0 TDI DSG Automatic, Alcantara, 8x Bereift

 [K sledovaným](#)  [Sdílet](#)

 [Stralsund](#)

€ 5 999

 **Najeté kilometry**
253 026 km

 **Pohonné hmoty**
Diesel

 **Převodovka**
Automatická

 **Výkon**
125 kW (170 hp)

 **První registrace**
10/2008

 **Prodejce**
Obchodník

Základní údaje

Typ konstrukce

Limuzína

V. Znalecká doložka

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore 03 00 00 cestná doprava, odvetviach 03 01 00 technický stav cestných vozidiel, 03 03 01 nehody v cestnej doprave, 03 04 02 odhad hodnoty cestných vozidiel; v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetví 39 09 01 odhad hodnoty strojových zariadení, pod evidenčným číslom 914756.

Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom **10/2025**.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Miroslav Tomáška