

Znalec: Ing. Miroslav Tomáška, 919 53 Dechtice 504, tel.: 0915435534

znalec v odbore cestná doprava, odvetvia technický stav cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, odhad hodnoty cestných vozidiel; znalec v odbore strojárstvo, odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení

Zadávatel': SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Mlynské nivy 44/b

821 09 Bratislava

Číslo objednávky: 110/2025

Z N A L E C K Ý P O S U D O K

číslo: **11/2025**

vo veci: výpočtu hodnoty vozidla ŠKODA Fabia Combi 1.4 16V ICE, EČ: BA910UG

Počet strán (z toho príloh):

23 (13)

Počet vyhotovení:

2 odovzdané + 1 v archíve znalca

I. Úvod

1. **Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania:** stanovenie všeobecnej hodnoty cestného vozidla ŠKODA Fabia Combi 1.4 16V ICE, EČ: BA910UG
2. **Účel znaleckého posudku:** predaj vozidla
3. **Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný:** 16.4.2025 – dátum obhliadky
4. **Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:**
 - Objednávka č. 110/2025 zo dňa 25.3.2025
 - Osvedčenie o evidencii časť II: PH020234
 - Informácie poskytnuté zástupcom zadávateľa znaleckého posudku Martinom Bolečkom
 - Obhliadka vozidla a skúšobná jazda
5. **Použité predpisy a literatúra:**
 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

II. Posudok

2.1 Identifikácia vozidla

Kategória vozidla:	3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie (kategória M)
Podkategória vozidla:	3.3 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora $1100 < V \leq 1600 \text{ cm}^3$
Značka a typ vozidla:	ŠKODA Fabia Combi 1.4 16V ICE
Výrobca:	ŠKODA AUTO A.S., CZE
Rok výroby:	2008
Zdvihový objem valcov motora:	1390 cm^3
Maximálny výkon motora:	$63 \text{ kW} / 5000 \text{ min}^{-1}$
Predpísané palivo:	Benzín
Prevádzková hmotnosť:	1150 kg
Celková hmotnosť:	1590 kg
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	12.9.2008
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:	16.4.2025
Evidenčné číslo:	BA910UG
Vlastník a držiteľ:	SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj, Mlynské nivy 4494/44B, Bratislava-Ružinov
Počet držiteľov vozidla:	1
Farba vozidla:	Biela
Osvedčenie o evidencii časť I:	nepredložené
Osvedčenie o evidencii časť II:	PH020234
Platnosť TK do:	5.3.2027
Platnosť EK do:	5.3.2027

Výrobné čísla:	podľa dokumentácie	na vozidle sa zistilo
Výrobné číslo vozidla	TMBGC25J993042391	totožné
Výrobné číslo motora	BXW	nezisťované

Počet najazdených km:

Podľa tachometra:	134076
Podľa záznamov držiteľa:	bez záznamov
Podľa odhadu znalca:	134076
Počet zohľadnených km:	134076

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

K spracovaniu znaleckého posudku neboli predložené žiadne doklady o opravách a poškodení vozidla. Podľa vyjadrenia boli na vozidle vykonávané pravidelné servisné prehliadky podľa servisného plánu výrobcu vozidla a opravy nutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti vozidla.

Vzhľadom na technický stav vozidla zistený pri obhliadke sa v ďalšom výpočte uvažuje, že na vozidle počas jeho prevádzky nebola vykonaná žiadna oprava v rozsahu GO, resp. CO a ani výmena skupín.

2.1.2 Výbava vozidla

Štandardná výbava vozidla zodpovedá uvedenému typu a modelu vozidla podľa údajov výrobcu vozidla – stupeň výbavy ICE: ABS + elektron. rozdeľovanie brzdnej sily; airbag bočný L+P; airbag vodiča + spolujazdca; anténa; bočné ochranné lišty; centrálné uzamykanie vozidla; delené zadné sedadlo; el. nastav. a vyhrievané spätné zrkadlá; el. spúšťanie predných okien; hmlovky; imobilizér; klimatizácia; kryt batožinového priestoru; kryty kolies - puklice; kryty spätných zrkadiel vo farbe karosérie; kľučky vo farbe karosérie; kúrenie s vnútornou cirkuláciou vzduchu; napínače bezpečnostných pásov; nastaviteľná poloha volantu; nárazníky vo farbe karosérie; opierky hlavy na PR+Z sedadlách (5x); palubný počítač; peľový filter privádzaného vzduchu; príprava na inštaláciu rádia; reproduktory - 4; servoriadenie; stierač + ostrekovač zadného skla; svetlá na čítanie vpredu; tónované zasklenie; výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy; výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča.

Príplatková (mimoriadna) výbava vozidla dodaná výrobcom vozidla: alarm s vnútornými senzormi a senzorom polohy.

Dodatočne montovaná mimoriadna výbava: Autorádio SONY CDX-GT23.

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka zo dňa:	16.4.2025
Miesto obhliadky:	Mlynské Nivy, Bratislava
Skúšobná jazda:	cca 0,5 km
Obhliadka za účasti:	Martin Boleček

Motor + spojka

motor znečistený prachom a zvyškami oleja, korózia potrubí výfukovej sústavy a koncového tlmiča, lokálne úniky oleja z motora, záber spojky v hornej tretine zdvihu spojkového pedála, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -2.00 %

Technický stav skupiny TSS: 16.75 %

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy

lokálne úniky oleja z prevodovky, kulisa radenia so zvýšenou vôľou, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -3.00 %

Technický stav skupiny TSS: 16.58 %

Zadná náprava

rozsiahla korózia dielov nápravy a zavesenia kolies, znížená účinnosť tlmiacich jednotiek, zvýšená vôľa v pohyblivých uloženiach dielov nápravy, korózia diskov kolies, poškodené ozdobné kryty kolies, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -5.00 %

Technický stav skupiny TSS: 16.24 %

Predná náprava + riadenie

rozsiahla korózia dielov nápravy a zavesenia kolies, znížená účinnosť tlmiacich jednotiek, zvýšená vôľa v pohyblivých uloženiach dielov nápravy, korózia diskov kolies, poškodený ozdobný kryt pravého kolesa, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -5.00 %

Technický stav skupiny TSS: 16.24 %

Skriňa karosérie

vonkajšie diely karosérie vozidla prelakované, vonkajšie diely karosérie s viacerými poškodeniami a deformáciami, preliačina na ľavých predných dverách, preliačina na ľavých zadných dverách, preliačina na bočnej línii ľavej zadnej bočnice, preliačina na veku batožinového priestoru, deformácia pravého prahu za predným kolesom, deformácie spodných častí prahov, narušená antikorózna ochranná vrstva v spodných častiach karosérie s následnou koróziou, mnoho menej výrazných aj výrazných poškodení laku po celom obvode karosérie a aj na vnútorných častiach rámov dverí a stĺpikoch (rôzne ryhy a škrabance), v miestach niektorých hlbších poškodení korózia, lak prednej časti vozidla s poškodeniami od kamienkov, nános červenej farby na leme blatníka pravého predného kolesa, poškodený lak na zadných hranách dverí, poškriabaný lak v okolí kľučiek dverí, odštiepený lak na zadných hranách dverí (lokálne aj s koróziou), poškriabaný lak na nástupných prahoch, korózia na spodnej hrane dverí batožinového priestoru

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -7.00 %

Technický stav skupiny TSS: 15.90 %

Výbava karosérie

poškodený lak predného nárazníka na viacerých miestach, lak poškodený aj od kamienkov, ryhy v spodnej časti predného nárazníka, poškodená povrchová úprava chrómových dekoračných prvkov prednej masky od kamienkov, demontovaná pravá mriežka z predného nárazníka (umiestnená v priestore pred predným spolujazdcom), poškodený lak na krytoch spätných zrkadiel, odretý kryt pravého spätného zrkadla, povrchovo mechanicky poškodené kľučky dverí, povrchovo mechanicky poškodené bočné ochranné lišty dverí, poškodený

(prasknutý) zadný nárazník v dôsledku nárazu iného vozidla, poškodený lak na viacerých miestach zadného nárazníka, znečistený a zaprášený interiér vozidla, opotrebované a povrchovo poškodené vnútorné obloženia dverí, vnútorné vybavenie interiéru opotrebované, škrabance na palubnej doske a kryte stredového tunela, opotrebovaný veniec volantu, znečistené a opotrebované čalúnenie sedadiel s lokálnymi poškodeniami, povrchové mechanické poškodenia plastových dielov vnútorného vybavenia karosérie, lokálne znečistené čalúnenie strechy, batožinový priestor znečistený, opotrebované čalúnenie batožinového priestoru, poškrábané plasty vnútorného obloženia batožinového priestoru a veka batožinového priestoru, palubná diagnostika signalizuje nutnosť servisnej kontroly

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -10.00 %

Technický stav skupiny TSS: 15.38 %

Pneumatiky

pneumatiky na vozidle svojim rozmerom a typom zodpovedajú pneumatikám prvomontáže podľa údajov výrobcu vozidla

Technický stav skupiny TSS: 90.00 %

2.2 Výpočet základnej amortizácie – ZA


Doba prevádzky (mesiace): 199.13

Predpokladaný ročný jazdný výkon: 13500

Koeficient najazdených kilometrov: 0.500

Kategória: 3.3

Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie (kategória M), vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora $1100 < V \leq 1600 \text{ cm}^3$



Rozdiel v počte najazdených kilometrov

$$RKM = PSKM - PRKM \quad [\text{km}]$$

Koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov

$$KAM = \frac{RKM \cdot k_{KM}}{10^3} \quad [\%]$$

Celková základná amortizácia vozidla

$$ZA = \left(VTSV - \frac{VTSV}{100} \cdot ZAV \right) \cdot \frac{k_{AM}}{100} + ZAV \quad [\%]$$

Celková základná amortizácia jednotlivých skupín

$$ZA_i = \left(VTSS_i - \frac{VTSS_i}{100} \cdot ZAV_i \right) \cdot \frac{k_{AMi}}{100} + ZAV_i \quad [\%]$$

Ak VTSV=100%, celková základná amortizácia vozidla

$$ZA = (100 - ZAV) \cdot \frac{k_{AM}}{100} + ZAV \quad [\%]$$

2.3 Výpočet technického stavu vozidla – TSV

Tabuľky výpočtu RKM a KAM

Skupina	PSKM [km]	PRKM [km]	RKM [km]	KAM [%]	Dátum uvedenia	ZAV [%]	ZA [%]
vozidlo	134076	162000	-27924	-13.96	12.9.2008	85.00	82.91

Skupina	PSKM [km]	PRKM [km]	RKM [km]	KAM [%]	Dátum uvedenia	ZAV [%]	ZA [%]
Motor + spojka	134076	162000	-27924	-13.96	12.9.2008	85.00	82.91
Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy	134076	162000	-27924	-13.96	12.9.2008	85.00	82.91
Zadná náprava	134076	162000	-27924	-13.96	12.9.2008	85.00	82.91
Predná náprava + riadenie	134076	162000	-27924	-13.96	12.9.2008	85.00	82.91
Skriňa karosérie	134076	162000	-27924	-13.96	12.9.2008	85.00	82.91
Výbava karosérie	134076	162000	-27924	-13.96	12.9.2008	85.00	82.91
Pneumatiky	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

Skupina	PDS[%]	VTSS[%]	ZA[%]	ZP[%]	TSS[%]	PTSS[%]
Motor + spojka	18.00	100	82.91	-2.00	16.75	3.02
Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy	9.00	100	82.91	-3.00	16.58	1.49
Zadná náprava	4.00	100	82.91	-5.00	16.24	0.65
Predná náprava + riadenie	10.00	100	82.91	-5.00	16.24	1.62
Skriňa karosérie	24.00	100	82.91	-7.00	15.90	3.82
Výbava karosérie	32.00	100	82.91	-10.00	15.38	4.92
Pneumatiky	3.00	---	---	---	90.00 *	2.70
Spolu	100.00	---	---	---	---	18.22

* Hodnota zadaná priamo.

Technický stav vozidla: **18.22%**

Ku dňu: 16.4.2025

Technický stav jednotlivých skupín

$$TSS_i = \frac{[VTSS_i \cdot (100 - ZA_i)] \cdot (100 + ZP_i)}{10^4} \quad [\%]$$

Pomerný technický stav jednotlivých skupín

$$PTSS_i = \frac{TSS_i \cdot PDS_i}{100} \quad [\%]$$

Technický stav vozidla

$$TSV = \sum_{i=1}^n PTSS_i \quad [\%]$$

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy – TH_{MV}

Pri výpočte technickej hodnoty mimoriadnej výbavy sa uvažuje, že táto bola vo vozidle inštalovaná v čase jeho prvého uvedenia do prevádzky. Hodnota výbavy, vrátane montáže, bola prevzatá z voľne dostupných internetových obchodov zaoberajúcich sa predajom a montážou autorádií.

Druh a technický stav	ZA[%]	ZP[%]	TSMV[%]	VH[€]	THMV[€]
Autorádio SONY CDX-GT23	82.91	0.00	17.09	70.00	11.97

Spolu THMV: **12.00 [€]**

Technický stav mimoriadnej výbavy

$$TS_{MV_i} = \frac{(100 - ZA_i) \cdot (100 + ZP_i)}{100} \quad [\%]$$

Technická hodnota mimoriadnej výbavy jej jednotlivých častí

$$TH_{MV_i} = \frac{TS_{MV_i} \cdot VH_i}{100} \quad [€]$$

Technická hodnota mimoriadnej výbavy

$$TH_{MV} = \sum_{i=1}^n TH_{MV_i} \quad [€]$$

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla – VH_V

Východisková hodnota vozidla bez DPH: 10 365,00 €

Východisková hodnota vozidla je stanovená ako posledná predajná cena daného typu a modelového radu vozidla s predmetnou štandardnou a mimoriadnou (príplatkovou) výbavou dodanou výrobcom vozidla zistená zo softvérovej aplikácie na ocenenie automobilu, ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom na internetovej stránke: <https://shop.aad.sk> je AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o., Polianky 7/E, 841 01 Bratislava (príloha č. 2 znaleckého posudku).

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla – TH

Výpočet technickej hodnoty vozidla

$$TH = \frac{TSV \cdot VHV}{100} + TH_{MV} \quad [€]$$

Technická hodnota vozidla bez DPH: 1 900,00 €

Ku dňu: 16.4.2025

2.7 Určenie koeficientu predajnosti – k_p

Koeficient platnosti TK	$k_1 = 1,0250$
Koeficient poškodenia vozidla havárie	$k_2 = 1,0000$
Koeficient počtu držiteľov	$k_3 = 1,0000$
Koeficient spôsobu prevádzky vozidla	$k_4 = 0,9400$
Koeficient dopytu trhu	$k_5 = 0,6500$
Koeficient predajnosti vozidla:	$k_p = 0,6263$

Zdôvodnenie koeficientu k_5 : koeficient dopytu trhu je stanovený zistením predajnosti ojazdených vozidiel rovnakého typu a porovnateľného technického a vzhľadového stavu na trhu k rozhodnému dátumu ohodnotenia. Podkladom pre jeho stanovenie bol prieskum aktuálneho trhu a to podľa zistenia na inzertných portáloch verejnej informačnej počítačovej siete Internet (príloha č. 3 znaleckého posudku). Koeficient dopytu trhu zohľadňuje tiež náklady spojené z odstránením zistených poškodení a nedostatkov. Ďalším podkladom stanovenia koeficientu dopytu trhu boli informácie o skutočne zrealizovaných predajoch vozidiel v organizáciách zaoberajúcich sa výkupom a predajom ojazdených vozidiel a tiež údaje zo softvérovej aplikácie na ocenenie automobilu umiestnenej na internetovej stránke <https://shop.aad.sk> (príloha č. 2 znaleckého posudku).

Stanovenie koeficientu predajnosti

$$k_p = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 \cdot k_5 \quad [-]$$

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla – VŠH

VHV [€] bez DPH	10 365,00 €
TH [€] bez DPH	1 900,00 €
k_p [-]	0,6263 [-]
VŠH [€] bez DPH	1 190,00 €
VŠH [€] s DPH	1 463,70 €

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla

$$VŠH = TH \cdot k_p \quad [€]$$

Všeobecná hodnota vozidla bez DPH: 1 190,00 €

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 1 463,70 €

III. Záver

Úloha znalca: stanovenie všeobecnej hodnoty cestného vozidla ŠKODA Fabia Combi 1.4 16V ICE, EČ: BA910UG

Odpovede na zadanú úlohu:

Všeobecná hodnota vozidla **ŠKODA Fabia Combi 1.4 16V ICE**, EČ: **BA910UG**, výrobné číslo vozidla **TMBGC25J993042391** predstavuje ku dňu **16.4.2025** čiastku bez DPH **1 190,00 €**

Slovom: **jedentisícstodevät'desiat eur**

Všeobecná hodnota vozidla **ŠKODA Fabia Combi 1.4 16V ICE**, EČ: **BA910UG**, výrobné číslo vozidla **TMBGC25J993042391** predstavuje ku dňu **16.4.2025** čiastku vrátane 23.00% DPH **1 463,70 €**

Slovom: **jedentisícštyristošesťdesiattri 70/100 eur**


Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškami č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€.

v Dechticiach, dňa 9.5.2025

Ing. Miroslav Tomáška

IV. Prílohy

Príloha č. 1: Fotodokumentácia z obhliadky



Príloha č. 2: Podklad pre stanovenie VHV a k5



AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o., <https://shop.aad.sk>

Protokol k oceneniu jazdeného automobilu

Tento protokol je výsledkom samoobslužného online ocenenia automobilu. Hodnota jazdeného automobilu bola vypočítaná z množiny porovnateľných jazdených automobilov na voľnom trhu s priemerným jazdným výkonom a zhodným stupňom výbavy. Korekciou za odlišnú výbavu, odlišný jazdný výkon (km), zohľadnením skutočného technického stavu, odpočítaním nákladov na odstránenie aktuálneho poškodenia alebo chýbajúceho vybavenia bola dosiahnutá predpokladaná hodnota automobilu na voľnom trhu. Ak nie je oceňovaný automobil pojazdný, alebo je havarovaný, prípadne nesplňa predpoklady bezpečného prevádzkovania na verejných komunikáciách, potom nie je vhodný na porovnanie s databázou jazdených automobilov a jeho skutočnú hodnotu by mal stanoviť odborník (znalec). Upozorňujeme na to, že tento protokol nemusí byť akceptovaný pre právne úkony, nakoľko nemá formu znaleckého posudku.

Všeobecné

Číslo protokolu :
 Región : Slovenská republika (texty v databázach sa neprekładajú, budú vždy v jazyku vybraného regiónu)
 Ocenenie k dátumu (mm/yyyy) : 04/2025
 Meno, názov držiteľa automobilu :
 Stanovište automobilu (adresa) :
 Krajina prvej registrácie :
 Databáza / (interné číslo AAD) : 2025_2_EOVO_W / (SKA.31.33.11)

Identifikácia

Druh automobilu / kategória M1, N1,... : Osobné /
 Objednávaci kód u výrobcu :
 Značka, model, typ : SKODA Fabia Combi 1.4 16V ICE
 Kontrolné číslo VIN9 (prvých 9 znakov VIN) : TMB*C25J* (hviezdička nahrádza znaky, ktoré môžu mať na tejto pozícii viacero významov)
 Výrobné číslo (VIN) : TMBGC25J993042391
 Kód a výrobné číslo motora :
 Rok výroby - prvé prihlásenie do evidencie : 2008 -
 Druh / farba / kód laku karosérie (kabíny) :
 Sériá a číslo technického preukazu :
 Číslo osvedčenia o evidencii :
 Iné doklady :
 Evidenčné číslo :
 Platnosť technickej kontroly do :
 Platnosť emisnej kontroly do :
 Dátum poslednej servisnej prehliadky :
 Počet kľúčov :
 Počet odjazdených kilometrov [km] : 134076 (štatistický priemer = 248900 km)

Základné technické údaje

Druh motora / paliva / katalyzátora : OTTO / B / R
 Uloženie / počet valcov : R / 4
 Zdvihový objem valcov motora [cm³] : 1390
 Maximálny výkon [kW / k / ot. min-1] : 63 / 86 / 5000
 Max. krút. moment [Nm/ot. min-1] : 132/3800
 Prevodovka s počtom prevodov / pohon nápravy : M5 / P
 Vyhotovenie karosérie / počet dverí / sedadiel : kombi / 5 / 5
 Dĺžka / šírka / výška [mm] : 4239 / 1642 / 1498
 Rázvor [mm] : 2462
 Objem batožín. (náklad.) priestoru / po úprave [l] : 480 / 1460
 Celková / pohotovostná hmotnosť [kg] : 1590 / 1075
 Užitočné zaťaženie [kg] : 515
 Rozmer plášťov pneumatík (prvomontáž) vpredu : 195/55 R 15
 Rozmer plášťov pneumatík (prvomontáž) vzadu : 195/55 R 15
 Rozmer a druh plášťov (na aute) vpredu :
 Rozmer a druh plášťov (na aute) vzadu :
 DIESEL - vznetový motor : B - benzín : N - motorová nafta : B - rozovretie valcov 180° (boxer)
 DIESEL/EM - vznetový + elektromotor : B/E - benzín / elektrická energia : N/E - motorová nafta / elektrická energia : R - rozovretie valcov 0° (radový)
 OTTO - zážihový motor : B/P - benzín / plyn (LPG) : E - elektrická energia : V - rozovretie valcov medzi 0° - 180° (vidlicový)
 OTTO/EM - zážihový + elektromotor : P/B - plyn / benzín (CNG) : E/B - elektrická energia/ benzín : A4 - automatická prevodovka so 4-stupňovým radením
 EM - elektromotor : B/T - benzín / bioetanol : V - vodík : AV - automatická prevodovka s variátorom
 : : : M5 - manuálna prevodovka s 5-stupňovým radením
 : : : R5 - manuálna s robotronickým / sekvenčným 5-stupňovým radením
 P - pohon prednej nápravy : 4x2 - pohon jednej nápravy : O - oxidatívny katalyzátor : * - nahrádza znaky, ktoré môžu mať viacero významov
 Z - pohon zadnej nápravy : 4x4 - pohon oboch náprav : R - riadený katalyzátor

Standardná výbava *) = takto označenú štandardnú výbavu automobil neobsahuje

ABS + elektron. rozdeľovanie brzdného tlaku; airbag - bočný L+P; airbag - vodiča + spolujazdca; anténa; bočné ochranné lišty; centrálna uzamykanie vozidla; delené zadné sedadlo; el. nastav. a vyhrievané spätné zrkadlá; el. spúšťanie okien - predných; hmlavky; imobilizér; klimatizácia; kryt batožinového priestoru; kryty kolies - pútky; kryty spätných zrkadiel vo farbe karosérie; kľúčky vo farbe karosérie; kúrenie s vnútornou cirkuláciou vzduchu; napínače bezpečnostných pásov; nastaviteľná poloha volantu; nárazníky vo farbe karosérie; opierky hlavy na PR+Z sedadlách (5x); palubný počítač; peľový filter privádzaného vzduchu; príprava na inštaláciu rádia; reproduktory - 4; servoriadenie; stierač + ostrekovač zadného skla; svetlá na čítanie vpredu; tónované zasklenie; výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy; výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Voliteľná výbava za príplatok

"BALIK" = súbor s obsahom voliteľnej výbavy. Voliteľná výbava označená hviezdikou k rozhodnému dátumu nebola v ponuke výrobcu.

alarm s vnútornými senzormi a senzorom polohy (do 08/09 Ambiente) EUR 388,37

Cena nového automobilu vrátane DPH

Priemerná obstarávacia cena nového automobilu v roku výroby (2008)	13 377,98 EUR	(403 025,03 SKK)
Priemerná obstarávacia cena voliteľnej výbavy za príplatok v roku výroby (2008)	388,37 EUR	(11 700,03 SKK)
Priemerná obstarávacia cena nového automobilu v roku výroby (2008) vrátane voliteľnej výbavy	13 766,35 EUR	(414 725,06 SKK)
Posledná známa obstarávacia cena nového automobilu	11 946,49 EUR	(359 899,96 SKK)
Posledná známa obstarávacia cena voliteľnej výbavy za príplatok	388,00 EUR	(11 688,89 SKK)

Posledná známa obstarávacía cena nového automobilu vrátane voliteľnej výbavy	12 334,49 EUR	(371 588,85 SKK)
--	----------------------	------------------

Výkupná hodnota jazdeného automobilu vrátane DPH (databáza: 2025_2_EOVO_W - SKA.31.33.11)

Priemerná výkupná hodnota porovnateľného jazdeného automobilu	880,00 EUR	(26 510,88 SKK)
Výkupná hodnota jazdeného automobilu po kilometrovej korekcii s ohľadom na štatistický priemer	1 050,00 EUR	(31 632,30 SKK)
Výkupná hodnota oceňovaného jazdeného automobilu	1 050,00 EUR	(31 632,30 SKK)

Predajná hodnota jazdeného automobilu vrátane DPH (databáza: 2025_2_EOVO_W - SKA.31.33.11)

Priemerná predajná hodnota porovnateľného jazdeného automobilu	1 190,00 EUR	(35 849,94 SKK)
Predajná hodnota jazdeného automobilu po kilometrovej korekcii s ohľadom na štatistický priemer	1 420,00 EUR	(42 778,92 SKK)
Predajná hodnota oceňovaného jazdeného automobilu	1 420,00 EUR	(42 778,92 SKK)

Poznámka:

Tento protokol je vytvorený softvérovou aplikáciou na ocenenie automobilu, ktorej vlastníkom a prevádzkovateľom na internetovej stránke: <https://shop.aad.sk> je AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o.. AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím informácií ani za ceny a hodnoty doplnené používateľom. Ceny a hodnoty sú na SKK prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK.

Skoda Fabia Combi 1.4 16V, Serv.kniha, jezdí dobre (ID 32119772)

3.200,00 EUR

AAA AUTO - Hradec Králové

Adresa: Kutnohorská 226, 50004, Hradec Králové, Česko
GPS: 50.2094261, 15.8326259

Tel.: 80 0110 800
Mob.: 800 110 800
E-mail: business2@aaaauto.sk
Web: <http://www.aaaauto.cz>

www.
AUTOBAZAR.EU

Registrovaný predajca na Autobazar.EU od:

Technické údaje:

Karoséria	Combi	Palivo	Benzín
Rok Výroby	2008	Najazdené	147586
Objem valcov	1390 cm3	Výkon	63 kW (86 PS)
Počet osôb	5	Dvere	5
Pohon	P	Prevodovka	Manuál (5 st.)
Farba	Šedá		

Výbava:

Manuálna klimatizácia

Airbag 8X

| 1 x náhradní kolo a mnoho ďalší výbavy |

Stav vozidla:

Max 1 rok staré, Prvý majiteľ, Serv. knižka, Dovezené, Garážované, Kontrola originality

Poznámky:

Cena při platbě na splátky: 63000 Kč

https://www.aaaauto.cz/cz/car.html?aaaid=0900503138&show-popup=calculatorA&utm_source=autobazar.eu&utm_medium=kalkulacka



Škoda Fabia Combi II 1.4 16V (ID 32136506)

3.359,00 EUR

AutoESA - pobočka Praha.

Adresa: K Učilišti 170, 10200, Praha 18 - Letňany, Česko
GPS: 50.0741460, 14.5475300

Tel.: 22 1410 111

Mob.: +420800 555 555

E-mail:

zakaznickecentrum@autoesa.cz, zakaznickecentrum@eutesti
mp.cz, skodovky@autoesa.cz

Web: www.autoesa.cz

Registrovaný predajca na Autobazar.EU od:

www.
AUTOBAZAR.EU

Technické údaje:

Karoséria	Combi	Palivo	Benzín
Rok Výroby	2008	Najazdené	115839
Objem valcov	1 cm3	Výkon	63 kW (86 PS)
Počet osôb	5	Dvere	5
Pohon	4x4	Prevodovka	Manuál (6 st.)
Farba	Oranžová		

Výbava:

Manuálna klimatizácia, El. predné okná, CD menič, Diaľkové ovládanie

Airbag 4X, Posilňovač riadenia, ABS, ASR(TC/EDS), Deaktivácia airbagov

Imobilizér, Palubný počítač, Ťažné zariadenie

Poznámky:

Cena v eurách je prepočítaná podľa aktuálneho kurzu ČNB.



Škoda Fabia Combi 1.4 16V (ID 31969421)

99.900,00 CZK

PS Car Prostějov

Adresa: Mostkovice u ČS Euro Oil, 79801, Mostkovice, Česko
GPS: 49.4715080, 17.1124191

T-mobile: 777 076 475
E-mail: info@ps-car.cz
Web: http://www.ps-car.cz

Registrovaný predajca na Autobazar.EU od:

www.
AUTOBAZAR.EU

Technické údaje:

Karoséria	Combi	Palivo	Benzín
Rok Výroby	11/2008	Najazdené	155911
Objem valcov	1390 cm3	Výkon	63 kW (86 PS)
Počet osôb	5	Dvere	5
Pohon	P	Prevodovka	Manuál (5 st.)
Farba			

Výbava:

Rádio/CD, Centrálne uzamykanie, El. predné okná, El. zrkadlá, Dialkové ovládanie, Vonkajší teplomer

Airbag 4X, Posilňovač riadenia, ABS

Hmlové svetlomety, Imobilizér, Palubný počítač, Tónované sklá, Vyhrievané spätné zrkadlá

5 rychlostních stupňů, airbag řidiče, man. klimatizace, alu kola, plní EURO IV, nastavitelný volant, zámek řadící páky, isofix, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, AUX, autorádio, klimatizovaná příhrádka, zadní stěrač

Stav vozidla:

Možný leasing

Poznámky:

Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter. Plní emisní normu euro 4. Ihned můžete odjet tímto vozem na splátky.

VIN: TMBGC25J793106380



Skoda Fabia Combi 1.4 16V, Tempomat, Park. senzory (ID 32140854)

4.000,00 EUR

AAA AUTO - Pardubice

Adresa: Jiřího Potůčka 290, 53009, Pardubice, Česko
GPS: 50.0378480, 15.7808343

Tel.: 80 0110 800
Mob.: 800 110 800
E-mail: business2@aaaauto.sk
Web: <http://www.aaaauto.cz>

Registrovaný predajca na Autobazar.EU od:

www.
AUTOBAZAR.EU

Technické údaje:

Karoséria	Combi	Palivo	Benzín
Rok Výroby	2008	Najazdené	128074
Objem valcov	1390 cm3	Výkon	63 kW (86 PS)
Počet osôb	5	Dvere	5
Pohon	P	Prevodovka	Manuál (5 st.)
Farba	Šedá		

Výbava:

Airbag 8X

| 1 x Loketní opěrka a mnoho další výbavy |

Stav vozidla:

Dovezené, Garážované, Kontrola originality

Poznámky:

Cena při platbě na splátky: 70000 Kč

https://www.aaaauto.cz/cz/car.html?aaaid=0900510398&show-popup=calculatorA&utm_source=autobazar.eu&utm_medium=kalkulacka



Skoda Fabia 1.4 Combi Cool Edition Klima

Inseratsnummer: 421384346, <https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=421384346>

3.450 € ■ ■ ■ ■ ■ Guter Preis

Fahrzeugzustand	Gebrauchtfahrzeug
Kategorie	Kombi
Baureihe	Fabia Combi (5J5)(12.2007->)
Ausstattungslineie	Cool Edition
Kilometerstand	127.380 km
Hubraum	1.390 cm ³
Leistung	63 kW (86 PS)
Antriebsart	Verbrennungsmotor
Kraftstoffart	Benzin
Energieverbrauch (komb.) ²	6,5 l/100km
CO ₂ -Emissionen (komb.) ²	154 g/km
Kraftstoffverbrauch ²	6,5 l/100km (kombiniert)
Anzahl Sitzplätze	5
Anzahl der Türen	4/5
Getriebe	Schaltgetriebe
Schadstoffklasse	Euro4
Umweltplakette	4 (Grün)
Erstzulassung	12/2008
Anzahl der Fahrzeughalter	2
HU	12/2025
Klimatisierung	Klimaanlage
Airbags	Front-, Seiten- und weitere Airbags
Farbe (Hersteller)	Anthracite-Grau Metallic
Farbe	Grau Metallic
Innenausstattung	Stoff, Schwarz



Anhängelast gebremst	1.000 kg
Anhängelast ungebremst	500 kg
Gewicht	1.150 kg
Zylinder	4
Tankgröße	45 l

Ausstattung

ABS	Notbremsassistent
Dachreling	Scheckheftgepflegt
Elektr. Fensterheber	Servolenkung
Elektr. Wegfahrsperre	Stahlfelgen
ESP	Traktionskontrolle
Frontantrieb	Tuner/Radio
Isofix	Winterreifen
Nichtraucher-Fahrzeug	Zentralverriegelung

Fahrzeugbeschreibung laut Anbieter

Ein gepflegter **Skoda Fabia Kombi 1.4 16V** zu Verkaufen.
Fahrzeug befindet sich in einem guzten Allgemeinzustand.

Sonderausstattung:

- Servolenkung
- Zentralverriegelung
- **Klimaanlage**
- Elektr. Fensterheber
- Radio CD
- **Metallic-Lackierung**
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Dachreling
- Laderraumabdeckung
- EURO 4
- Tüv 12.2025

Weitere Ausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Bremsassistent, Dachreling, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gurtstraffer, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn, Kühlergrill mit Chromrand, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V, Radiovorbereitung, Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stone, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung getönt, Zusatzheizer (PThrC)

**Skoda Fabia Combi KM111.000SCHECKHEFT
ANHANGERKUPPLUNG**

Inseratsnummer: 417013095, <https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=417013095>

3.490 € ■■■■■
Sehr guter Preis

Fahrzeugzustand	Gebrauchtfahrzeug, Unfallfrei
Kategorie	Kombi
Baureihe	Fabia Combi (5J5)(12.2007->)
Ausstattungslineie	Classic
Kilometerstand	111.000 km
Hubraum	1.390 cm³
Leistung	63 kW (86 PS)
Antriebsart	Verbrennungsmotor
Kraftstoffart	Benzin
Energieverbrauch (komb.) ²	6,5 l/100km
CO ₂ -Emissionen (komb.) ²	154 g/km
Kraftstoffverbrauch ²	6,5 l/100km (kombiniert)
Anzahl Sitzplätze	5
Anzahl der Türen	4/5
Getriebe	Schaltgetriebe
Schadstoffklasse	Euro4
Umweltplakette	4 (Grün)
Erstzulassung	06/2008
Anzahl der Fahrzeughalter	2
HU	08/2025
Klimatisierung	Klimaautomatik
Einparkhilfe	Hinten
Airbags	Front- und Seiten-Airbags
Farbe	Grau Metallic
Anhängelast gebremst	1.000 kg



Anhängelast ungebremst	500 kg
Gewicht	1.150 kg
Zylinder	4
Tankgröße	45 l

Ausstattung

ABS	Nichtraucher-Fahrzeug
Alarmanlage	Regensensor
Anhängerkupplung-Vorbereitung	Reifendruckkontrolle
Bordcomputer	Scheckheftgepflegt
CD-Spieler	Schlüssellose Zentralverriegelung
Dachreling	Servolenkung
Elektr. Fensterheber	Sportpaket
Elektr. Seitenspiegel	Sportsitze
Elektr. Wegfahrsperre	Stahlfelgen
ESP	Tagfahrlicht
Frontantrieb	Tempomat
Garantie	Traktionskontrolle
Isofix	Tuner/Radio
Lederlenkrad	Winterreifen
Leichtmetallfelgen	Zentralverriegelung

Fahrzeugbeschreibung laut Anbieter

ABS ESP AIRBAG SEITENAIRBAG SERVOLENKUNG ZENTRALVERRIEGELUNG ELK:FENSTER ELK:SPIGEL KLIMA KLIMAAUTOMATIK TEMPOMAT LEDERLENKRAD WINTERREIFEN UND SOMMEREIFEN ALUFELGEN EURO4 GRÜNE PLAKETTE PARK HILFE HINTEN ANHANGERKUPPLUNG RADIO CD AUX KM 111.000 TUV/AU 08.2025 MEIN HANDY NUMMER 01608175326

Händler

D Z AUTOMOBILE

HERBERTINGER STR 23
DE-88521 ERTINGEN
1. Tel-Nr.: +49 (0)7371 106990046

Öffnungszeiten

Mo - Fr 08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sa 09:00 Uhr - 18:00 Uhr

5,0

1 Bewertungen

Impressum

D Z AUTOMOBILE
SCHWARZACH STR 5
88348 BAD SAULGAU
Deutschland

Skoda Fabia 1.4 Combi Benzin

Inseratsnummer: 420392819, <https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=420392819>

3.755 €

Erhöhter Preis

Fahrzeugzustand	Gebrauchtfahrzeug
Kategorie	Kombi
Kilometerstand	145.250 km
Leistung	63 kW (86 PS)
Antriebsart	Verbrennungsmotor
Kraftstoffart	Benzin
Getriebe	Schaltgetriebe
Umweltplakette	4 (Grün)
Erstzulassung	05/2008
HU	11/2025
Klimatisierung	Klimaanlage
Farbe (Hersteller)	SILVER



Ausstattung

ABS	Tuner/Radio
Tempomat	

Fahrzeugbeschreibung laut Anbieter

Hallo Miteinander,

verkauft wird mein treuer Begleiter, der seit Oktober 22 in meinem Besitz ist und nun wegen Neuanschaffung weichen muss.

Er fährt, bremst und lenkt wie er soll, jedoch müssen diverse Dinge repariert werden wozu ich keine Zeit habe. Der Fabia steht auf Allwetterreifen und ist 4 Fach bereift.

Der Wagen ist aktuell angemeldet und kann gegen Vorlage eines Führerschein Probe gefahren werden.

Er wird definitiv nur abgemeldet übergeben!

Folgende Teile wurden erneuert:

2023: neue Windschutzscheibe nach Steinschlag

September 2024:

Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpe

Ölwechsel

Zu den Mängeln:

- Klimaanlage müsste neu befüllt werden
- vordere Reifen (ggf auch hinten)
- Flexrohr müsste getauscht werden (hat aber noch Zeit)
- der Kofferraum lässt sich manchmal nur öffnen wenn zuvor eine der beiden hinteren Türen geöffnet werden (einer der Türkontaktschalter ist defekt)
- diverse Lackkratzer und Dellen in der hinteren Stoßstange
- Lenkrad abgegriffen
- 2 Minilöcher im Armaturenbrett (Vorbesitzer hatte einen Not Hammer montiert)
- Riss im Stoff an der Rückseite vom Fahrersitz

Schreiben Sie mich gerne bei Fragen zum Fahrzeug an. Ich werde mich umgehend zurück melden.

Privatanbieter

DE-51789 Lindlar

V. Znalecká doložka

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore 03 00 00 cestná doprava, odvetviach 03 01 00 technický stav cestných vozidiel, 03 03 01 nehody v cestnej doprave, 03 04 02 odhad hodnoty cestných vozidiel; v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetví 39 09 01 odhad hodnoty strojových zariadení, pod evidenčným číslom 914756.

Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom **11/2025**.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Miroslav Tomáška