

Znalec: Ing. Miroslav Tomáška, 919 53 Dechtice 504, tel.: 0915435534

znalec v odbore cestná doprava, odvetvia technický stav cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, odhad hodnoty cestných vozidiel; znalec v odbore strojárstvo, odvetvie odhad hodnoty strojových zariadení

Zadávatel': SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Mlynské nivy 44/b

821 09 Bratislava

Číslo objednávky: 110/2025

Z N A L E C K Ý P O S U D O K

číslo: **14/2025**

vo veci: výpočtu hodnoty vozidla ŠKODA Octavia 2.0 TDI Elegance, EČ: BL956ET

Počet strán (z toho príloh):

17 (7)

Počet vyhotovení:

2 odovzdané + 1 v archíve znalca

I. Úvod

- 1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania:** stanovenie všeobecnej hodnoty cestného vozidla ŠKODA Octavia 2.0 TDI Elegance, EČ: BL006EU
- 2. Účel znaleckého posudku:** predaj vozidla
- 3. Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný:** 16.4.2025 – dátum obhliadky
- 4. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:**
 - Objednávka č. 110/2025 zo dňa 25.3.2025
 - Osvedčenie o evidencii časť II: PH007392
 - Informácie poskytnuté zástupcom zadávateľa znaleckého posudku Martinom Bolečkom
 - Obhliadka vozidla a skúšobná jazda
- 5. Použité predpisy a literatúra:**
 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

II. Posudok

2.1 Identifikácia vozidla

Kategória vozidla:	3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie (kategória M)
Podkategória vozidla:	3.4 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora $1600 < V \leq 2000 \text{ cm}^3$
Značka a typ vozidla:	ŠKODA Octavia 2.0 TDI Elegance
Výrobca:	ŠKODA AUTO a.s., CZE
Rok výroby:	2012
Zdvihový objem valcov motora:	1968 cm^3
Maximálny výkon motora:	$103 \text{ kW} / 4200 \text{ min}^{-1}$
Predpísané palivo:	nafta
Prevádzková hmotnosť:	1395 kg
Celková hmotnosť:	1995 kg
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	1.1.2013
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:	16.4.2025
Evidenčné číslo:	BL956ET
Vlastník a držiteľ:	SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj, Mlynské Nivy 4494/44B, Bratislava-Ružinov
Počet držiteľov vozidla:	1
Farba vozidla:	strieborná metalíza svetla
Osvedčenie o evidencii časť I:	nepredložené
Osvedčenie o evidencii časť II:	PH007392
Platnosť TK do:	12.6.2025
Platnosť EK do:	12.6.2025

Výrobné čísla:	podľa dokumentácie	na vozidle sa zistilo
Výrobné číslo vozidla	TMBBE61Z6D2093739	totožné
Výrobné číslo motora	CFHC602353	nezisťované

Počet najazdených km:

Podľa tachometra:	264867
Podľa záznamov držiteľa:	bez záznamov
Podľa odhadu znalca:	264867
Počet zohľadnených km:	264867

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

K spracovaniu znaleckého posudku neboli predložené žiadne doklady o opravách a poškodení vozidla. Podľa vyjadrenia boli na vozidle vykonávané pravidelné servisné prehliadky podľa servisného plánu výrobcu vozidla a opravy nutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti vozidla.

Vzhľadom na technický stav vozidla zistený pri obhliadke sa v ďalšom výpočte uvažuje, že na vozidle počas jeho prevádzky nebola vykonaná žiadna oprava v rozsahu GO, resp. CO a ani výmena skupín.

2.1.2 Výbava vozidla

Štandardná výbava vozidla zodpovedá uvedenému typu a modelu vozidla podľa údajov výrobcu vozidla – stupeň výbavy Elegance: ABS + elektron. rozdeľovanie brzdnej sily; CD-prehrávač; airbag bočný L+P; airbagy hlavové predné + zadné; airbag vodiča + spolujazdca; anténa; autorádio; bederná opierka sedadla vodiča a spolujazdca; bočné ochranné lišty; brzdový asistent; dažďový senzor; delené zadné sedadlo; diaľkovo ovládané centrálné uzamykanie vozidla; disky kolies z ľahkých zliatin; el. nastav. a vyhrievané spätné zrkadlá; el. spúšťanie okien predných + zadných; elektron. stabilizačný program; filter pevných častíc; hmlovky; imobilizér; klimatizácia automatická; kryty spätných zrkadiel vo farbe karosérie; kľučky vo farbe karosérie; lakťová opierka vpredu; lakťová opierka vzadu; multifunkčný display; napínače bezpečnostných pásov; nastaviteľná poloha volantu; nastaviteľné svetlomety; nárazníky a bočné lišty vo farbe karosérie; opierky hlavy na PR+Z sedadlách (5x); otváranie batož. priestoru z miesta vodiča; otváranie nádrže z miesta vodiča; palubný počítač; parkovací asistent; peľový filter privádzaného vzduchu; protipreklzový systém kolies; prídavné kúrenie; páka ručnej brzdy potiahnutá kožou; radiaca páka potiahnutá kožou; reproduktory - 8; servoriadenie; svetlá na čítanie vpredu; tempomat; tónované zasklenie; ukazovateľ vonkajšej teploty; vak, otvor na lyže; volant potiahnutý kožou; vyhrievané predné sedadlá; výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy; výškovo nastaviteľné predné sedadlá.

Príplatková (mimoriadna) výbava vozidla dodaná výrobcom vozidla: alarm s vnútornými senzormi + zálohová siréna + senzor polohy vozidla; lak – metalíza.

Z dielov štandardnej výbavy vozidla chýbajú zliatinové disky kolies (jeden disk sa nachádza v batožinovom priestore). Táto skutočnosť bude vo výpočte všeobecnej hodnoty zohľadnená koeficientom dopytu trhu.

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka zo dňa: 16.4.2025
Miesto obhliadky: Mlynské Nivy, Bratislava
Skúšobná jazda: cca 0,5 km
Obhliadka za účasti: Martin Boleček

Motor + spojka

akumulátor so zníženou kapacitou, motor znečistený prachom a zvyškami oleja, korózia potrubí výfukovej sústavy a koncového tlmiča, lokálne úniky oleja z motora, zvýšená dymivosť motora, spojka zaberá v hornej tretine zdvihu spojkového pedála, záber spojky trhavý, vibrácie a chvenie motora pri voľnoběžných otáčkach, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -5.00 %

Technický stav skupiny TSS: 13.64 %

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy

kulisa radenia prevodovým stupňom so zvýšenou vôľou, chod radiacej páky mierne sťažený, lokálne úniky oleja z prevodovky, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -3.00 %

Technický stav skupiny TSS: 13.93 %

Zadná náprava

zvýšená korózia dielov nápravy a zavesenia kolies, znížená účinnosť tlmiacich jednotiek, zvýšená vôľa v pohyblivých uloženiach dielov nápravy, korózia disku ľavého kolesa, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -6.00 %

Technický stav skupiny TSS: 13.50 %

Predná náprava + riadenie

rozsiahla korózia dielov nápravy a zavesenia kolies, znížená účinnosť tlmiacich jednotiek, zvýšená vôľa v pohyblivých uloženiach dielov nápravy, stav ostatných dielov skupiny zodpovedá dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -6.00 %

Technický stav skupiny TSS: 13.50 %

Skriňa karosérie

vozidlo silne zaprášené a preto nebolo možné úplne presne identifikovať všetky poškodenia karosérie, vozidlo opravované po poškodení, ľavá bočnica v zadnej časti rovinaná, ľavé zadné dvere rovinané, vonkajšie diely karosérie s viacerými poškodeniami a deformáciami, preliačina na pravých zadných dverách, jedna výraznejšia a jedna menej výrazná deformácia na veku batožinového priestoru, deformácie na prahoch, deformovaná podlaha batožinového priestoru zospodu, deformácie spodných častí prahov, narušená antikorózna ochranná vrstva v spodných častiach karosérie s následnou koróziou, poškodená ochranná antikorózna vrstva na podlahe batožinového priestoru zospodu, mnoho menej výrazných aj výrazných poškodení laku po celom obvode karosérie a aj na vnútorných častiach rámov dverí a stĺpikoch (rôzne ryhy a škrabance), v miestach niektorých hlbších poškodení korózia, lak na prednej kapote a predných blatníkoch poškodený od kamienkov, pozdĺžne ryhy

a škrabance na bočných častiach karosérie, výrazný oter čiernej na ľavom prahu v úrovni predných dverí, výrazné ryhy a škrabance na vnútorných rámoch zadných dverí, poškodenia laku na veku batožinového priestoru, poškodený lak na zadných hranách dverí, poškrábaný lak v okolí kľučiek dverí, odštiepený lak na zadných hranách dverí, poškrábaný lak na nástupných prahoch

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -7.00 %

Technický stav skupiny TSS: 13.35 %

Výbava karosérie

vozidlo silne zaprášené a preto nebolo možné úplne presne identifikovať všetky poškodenia výbavy karosérie, poškodený lak predného nárazníka na viacerých miestach, výrazné ryhy v spodnej časti predného nárazníka, lak predného nárazníka poškodený od kamienkov, lak predného nárazníka sa na niektorých miestach odlupuje, výrazne odretý lak v pravej bočnej časti predného nárazníka, čelné sklo poškodené od kameňa na 3 miestach (nutná výmena), poškodený lak na krytoch spätných zrkadiel, poškodené bočné ochranné lišty dverí, poškodený lak zadného nárazníka na viacerých miestach, lak zadného nárazníka sa na niektorých miestach odlupuje, zadný nárazník mierne nezlícovaný v pravej bočnej časti, poškodené označenie TDI na veku batožinového priestoru, chýba anténa, interiér vozidla silne znečistený, opotrebované a povrchovo poškodené vnútorné obloženia dverí, vnútorné vybavenie interiéru opotrebované, škrabance na palubnej doske a kryte stredového tunela, opotrebovaný veniec volantu, znečistené a opotrebované čalúnenie sedadiel s lokálnymi poškodeniami, povrchové mechanické poškodenia plastových dielov vnútorného vybavenia karosérie, batožinový priestor znečistený, opotrebované čalúnenie batožinového priestoru, poškrábané a znečistené plasty vnútorného obloženia batožinového priestoru a veka batožinového priestoru

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- horší ako úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: zrážka -9.00 %

Technický stav skupiny TSS: 13.07 %

Pneumatiky

pneumatiky na vozidle svojim rozmerom a typom zodpovedajú pneumatikám prvomontáže podľa údajov výrobcu vozidla


Technický stav skupiny TSS: 30.00 %

2.2 Výpočet základnej amortizácie – ZA

Doba prevádzky (mesiace):	147.50
Predpokladaný ročný jazdný výkon:	16500
Koeficient najazdených kilometrov:	0.360

Kategória: 3.4

Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie (kategória M), vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora $1600 < V \leq 2000 \text{ cm}^3$



Rozdiel v počte najazdených kilometrov

$$RKM = PSKM - PRKM \quad [\text{km}]$$

Koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov

$$KAM = \frac{RKM \cdot k_{KM}}{10^3} \quad [\%]$$

Celková základná amortizácia vozidla

$$ZA = \left(VTSV - \frac{VTSV}{100} \cdot ZAV \right) \cdot \frac{k_{AM}}{100} + ZAV \quad [\%]$$

Celková základná amortizácia jednotlivých skupín

$$ZA_i = \left(VTSS_i - \frac{VTSS_i}{100} \cdot ZAV_i \right) \cdot \frac{k_{AMi}}{100} + ZAV_i \quad [\%]$$

Ak $VTSV=100\%$, celková základná amortizácia vozidla

$$ZA = (100 - ZAV) \cdot \frac{k_{AM}}{100} + ZAV \quad [\%]$$

2.3 Výpočet technického stavu vozidla – TSV

Tabuľky výpočtu RKM a KAM

Skupina	PSKM [km]	PRKM [km]	RKM [km]	KAM [%]	Dátum uvedenia	ZAV [%]	ZA [%]
vozidlo	264867	202813	62055	22.34	1.1.2013	81.51	85.64

Skupina	PSKM [km]	PRKM [km]	RKM [km]	KAM [%]	Dátum uvedenia	ZAV [%]	ZA [%]
Motor + spojka	264867	202812	62054	22.34	1.1.2013	81.51	85.64
Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy	264867	202812	62054	22.34	1.1.2013	81.51	85.64
Zadná náprava	264867	202812	62054	22.34	1.1.2013	81.51	85.64
Predná náprava + riadenie	264867	202812	62054	22.34	1.1.2013	81.51	85.64
Skriňa karosérie	264867	202812	62054	22.34	1.1.2013	81.51	85.64
Výbava karosérie	264867	202812	62054	22.34	1.1.2013	81.51	85.64
Pneumatiky	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

Skupina	PDS[%]	VTSS[%]	ZA[%]	ZP[%]	TSS[%]	PTSS[%]
Motor + spojka	25.00	100	85.64	-5.00	13.64	3.41
Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy	10.00	100	85.64	-3.00	13.93	1.39
Zadná náprava	4.00	100	85.64	-6.00	13.50	0.54
Predná náprava + riadenie	11.00	100	85.64	-6.00	13.50	1.48
Skriňa karosérie	20.00	100	85.64	-7.00	13.35	2.67
Výbava karosérie	27.00	100	85.64	-9.00	13.07	3.53
Pneumatiky	3.00	---	---	---	30.00 *	0.90
Spolu	100.00	---	---	---	---	13.93

* Hodnota zadaná priamo.

Technický stav vozidla: **13.93%**

Ku dňu: 16.4.2025

Technický stav jednotlivých skupín

$$TSS_i = \frac{[VTSS_i \cdot (100 - ZA_i)] \cdot (100 + ZP_i)}{10^4} \quad [\%]$$

Pomerný technický stav jednotlivých skupín

$$PTSS_i = \frac{TSS_i \cdot PDS_i}{100} \quad [\%]$$

Technický stav vozidla

$$TSV = \sum_{i=1}^n PTSS_i \quad [\%]$$

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy – TH_{MV}

Hodnota mimoriadnej výbavy vozidla je započítaná do východiskovej hodnoty.

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla – VHV

Východisková hodnota vozidla bez DPH: 19 180,00 €

Východisková hodnota vozidla je stanovená ako posledná predajná cena daného typu a modelového radu vozidla s predmetnou výbavou dodanou výrobcom vozidla zistená zo softvérovej aplikácie na ocenenie automobilu CebiCat GT, ktorej vlastníkom

a prevádzkovateľom na internetovej stránke: <https://www.cebianet.cz/> je Cebia, spol. s r.o., Brumlovka, budova Alpha, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4.

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla – TH

Výpočet technickej hodnoty vozidla

$$TH = \frac{TSV \cdot VHV}{100} + TH_{MV} \quad [€]$$

Technická hodnota vozidla bez DPH: 2 671,00 €

Ku dňu: 16.4.2025

2.7 Určenie koeficientu predajnosti – k_p

Koeficient platnosti TK	k ₁ = 0,9200
Koeficient poškodenia vozidla haváriou	k ₂ = 1,0000
Koeficient počtu držiteľov	k ₃ = 1,0000
Koeficient spôsobu prevádzky vozidla	k ₄ = 0,9300
Koeficient dopytu trhu	k ₅ = 0,8000
Koeficient predajnosti vozidla:	k_p = 0,6845

Zdôvodnenie koeficientu k₅: koeficient dopytu trhu je stanovený zistením predajnosti ojazdených vozidiel rovnakého typu a porovnateľného technického a vzhľadového stavu na trhu k rozhodnému dátumu ohodnotenia. Podkladom pre jeho stanovenie bol prieskum aktuálneho trhu a to podľa zistenia na inzertných portáloch verejnej informačnej počítačovej siete Internet (príloha č. 3 znaleckého posudku). Koeficient dopytu trhu zohľadňuje tiež náklady spojené z odstránením zistených poškodení a nedostatkov. Ďalším podkladom stanovenia koeficientu dopytu trhu boli informácie o skutočne zrealizovaných predajoch vozidiel v organizáciách zaoberajúcich sa výkupom a predajom ojazdených vozidiel a tiež údaje zo softvérovej aplikácie CebiCat GT (príloha č. 2 znaleckého posudku).

Stanovenie koeficientu predajnosti

$$k_p = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 \cdot k_5 \quad [-]$$

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla – VŠH

VHV [€] bez DPH	19 180,00 €
TH [€] bez DPH	2 671,00 €
k _p [-]	0,6845 [-]
VŠH [€] bez DPH	1 828,00 €
VŠH [€] s DPH	2 248,44 €

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla

$$VŠH = TH \cdot k_p \quad [€]$$

Všeobecná hodnota vozidla bez DPH: 1 828,00 €

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 2 248,44 €

III. Záver

Úloha znalca: stanovenie všeobecnej hodnoty cestného vozidla ŠKODA Octavia 2.0 TDI Elegance, EČ: BL956ET

Odpovede na zadanú úlohu:

Všeobecná hodnota vozidla **ŠKODA Octavia 2.0 TDI Elegance**, EČ: **BL956ET**, výrobné číslo vozidla **TMBBE61Z6D2093739** predstavuje ku dňu **16.4.2025** čiastku bez DPH **1 828,00 €**

Slovom: **jedentisícosemstodvadsaťosem eur**

Všeobecná hodnota vozidla **ŠKODA Octavia 2.0 TDI Elegance**, EČ: **BL956ET**, výrobné číslo vozidla **TMBBE61Z6D2093739** predstavuje ku dňu **16.4.2025** čiastku vrátane 23.00% DPH **2 248,44 €**

Slovom: **dvetisícdvestostyridsaťosem 44/100 eur**

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškami č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€.

v Dechticiach, dňa 9.5.2025

Ing. Miroslav Tomáška

IV. Prílohy

Príloha č. 1: Fotodokumentácia z obhliadky



Príloha č. 2: Podklad pre stanovenie VHV a k₅

Číslo ocenenia/PU 14 950 972 /
 EČV/VIN BL956ET / TMBBE61Z6D2093739
 Značka - model Skoda Octavia 2.0 TDI Elegance
 Kód APC S412, Expert Group, k.s., Karloveské rameno 4/B, Bratislava, 841 04

**Ocenenie jazdeného vozidla**

Číslo ocenenia	14950 972	Názov / č. PU	
Dátum a čas ocenenia	20.04.2025 15:39	Spôsob ocenenia	Analytická metóda
Ocenenie k dátumu	16.04.2025	Formát výstupu	CebiCat GT

Skoda Octavia 2.0 TDI Elegance

VIN	TMBBE61Z6D2093739	EČV	BL956ET
Spôsob identifikácie	VIN	Druh vozidla	Osobné
IVA ID	AAN-Y2L.AL9-QRR	Karoséria	hatchback
OID	AAH-GCT	Počet dverí / sedadiel	5 / 5
Dátum 1. registrácie	08.01.2013	Palivo	nafta
Stav km / (štatistický priemer)	264 867 / (226 323)	Objem / výkon motora	1 968 ccm / 103 kW
Vyrobené pre trh	Slovensko **	Prevodovka	manuálna, 6st.
Individuálny dovoz	NIE	Pohon	pohon jednej nápravy
Pneumatiky vpredú - vzadu	195/65 R15 V - 195/65 R15 V	Rázvor	2 575
Dĺžka / šírka / výška	4 569 / 1 769 / 1 462 mm	Celková hmotnosť	1 995 kg

Ocenenie


		Cena bez DPH	Cena s DPH
	Cena nového vozidla	18 558 €	22 269 €
	Zľava importéra / výrobcu	-542 €	-650 €
	Cena výbavy nového vozidla	623 €	747 €
	Cena nového vozidla vrátane výbavy	18 638 €	22 366 €
	Cena nového vozidla vrátane výbavy pred zľavou importéra	19 180 €	23 016 €
	Priemerná cena jazdeného vozidla	4 636 €	5 702 €
	Priemerná cena výbavy jazdeného vozidla	0 €	0 €
	Kilometrová korekcia	-326 €	-401 €
	Priemerná cena jazdeného vozidla po km korekcii, vrátane výbavy	4 310 €	5 301 €
Korekcia ceny			
	Servisný režim		
	Druh používania		
	Počet držiteľov		
	Stav vozidla		
	Pôvod vozidla		
	Špecifiká trhu (regionálny koef.)		
	Platnosť TK / EK		
	Stav pneumatík		
	Chýbajúce vybavenie		
	Nadmerné opotrebenie		
	Predchádzajúce poškodenie		
	Zaokrúhlenie	-1 €	-1 €
	Cena jazdeného vozidla po korekcii	4 309 €	5 300 €

* položky zmenené užívateľom

Príloha č. 3: Inzertné ponuky

Škoda Octavia II FACELIFT 2,0 TDI M6 103KW CR SPORT LINE - TOP - [20.4. 2025]

Zmazať/ Upraviť/ Topovať



Predám Škoda Octavia II 2.0 TDI (nafta) s výkonom 103 kW vo výbave SPORT LINE, v konfigurácii ako ELEGANCE, v kombinácii so 6 stupňovou manuálnou prevodovkou Xenónovými natáčacími svetlometmi, multifunkčným koženým volantom, parkovacím asistentom 4elektrické okná

Vozidlo je po 1.majiteľovi!

Vozidlo bolo kúpené na Slovensku rok 2013

Vozidlo je pravidelne servisované Škoda auto-diely!Nové rozvody,Nová STK+EK 2/2027

Rok výroby:2013 (facelift)

Aktuálne najazdené:178.000.km

Ďalší servisný interval až za 9000 km (auto je po servise!)

Farba:Modrá tmavá perleťová metalíza

Motor: 2.0 TDI, 103 kW (Common rail) Pohon

:predný Prevodovka:6 stupňová Výbava:SPORT LINE:Abs,6.st.prevodovka,Tempomat,Výhrev predných sedadiel,Rádio Swing+ CD MP3

Bluetooth,Handsfree sada z volantu sa dá telefonovať,aj hudbu počúvať,automatické natáčacie Xenónové svetlá, dvojzónová automatická klimatizácia,

asistent rozjazdu do kopca, handsfree,Kožený multifunkčný volant, parkovací asistent zadný,elektricky nastaviteľné + vyhrievané zrkadlá, vyhrievané

zadné okno, stráženie tlaku v pneu, sun set,AUX,Fólie+certifikát plnohodnotná rezerva K vozidlu prikladám všetku palubnú literatúru, servisnú knihu-

servis 2x originálne vystrelovacie kľúče,

Cena:4000.Eur.Prosím viem čo predávam to auto má aj vyššiu

hodnotu ako čo ja zato pýtám .Octavia s

jasným pôvodom,jasným počtom majiteľov,+zmluvná garancia kilometrov.Dôvod predaja je že je máličko využité.Len seriózny záujemca Dôvdpredaja kúpa 7.miestneho auta do rodinky MOBIL:0944 872 441 Non stop linka obhliadky a kúpa je možná aj cez sviatky ďakujem. CENA 4000 eur.Kto skôr príde berie.Ďakujem.

Meno: **Ondrej 0944872441**

Telefón:

Lokalita: 951 13 Nitra

Videlo: 536 ľudí

Cena: **4 000 €**

Skoda Octavia 2.0 TDI Elegance , Serv.kniha, Navi (ID 32123505)

5.800,00 EUR

AAA AUTO - České Budějovice

Adresa: Krčínova 1408 , 37011, České Budějovice, Česko
GPS: 48.9738700, 14.4749458

Tel.: 80 0110 800
Mob.: 800 110 800
E-mail: business2@aaaauto.sk
Web: <http://www.aaaauto.cz>

www.
AUTOBAZAR.EU

Registrovaný predajca na Autobazar.EU od:

Technické údaje:

Karoséria	Liftback	Palivo	Diesel
Rok Výroby	2012	Najazdené	222737
Objem valcov	1968 cm3	Výkon	103 kW (140 PS)
Počet osôb	5	Dvere	5
Pohon	P	Prevodovka	Manuál (6 st.)
Farba	Biela		

Výbava:

Airbag 6X

Navigačný systém, Tónované sklá, Parkovacia kamera

| 1 x elektr.sklop.zrcátka, 1 x Loketní opěrka, 1 x Kožený volant, 1 x náhradní kolo a mnoho další výbavy |

Stav vozidla:


Max 1 rok staré, Serv. knižka, Dovezené, Garážované, Kontrola originality

Poznámky:

Cena při platbě na splátky: 115000 Kč

https://www.aaaauto.cz/cz/car.html?aaaid=0900511441&show-popup=calculatorA&utm_source=autobazar.eu&utm_medium=kalkulacka





•Škoda Octavia 2 facelift sedan (liftback)

- Rok výroby: 2012
- Najazdené kilometre: 250.000
- Motor: 2.0tdi cr 103kw 140k cfhc
- Spoločlivá 6st. manuálna prevodovka

•výbava:

- Disky z ľahkej zliatiny originál Škoda r15
- Svetelný senzor, Dažďový senzor
- Denné svietenie
- Parkovacie senzory vzadu
- Plnohodnotné náhradné koleso
- Samozatmavovacie zrkadlo
- Tempomat
- Vyhrievané predné sedadla
- Dvojzónova klimatizácia
- Klimatizovaná priehradka, aj ľaktová opierka
- Maxidot display, palubný počítač
- Plus základná výbava

- ✓ 2x kľúče!
- ✓ Vozidlo nikdy nebolo búrané, ani striekané!
- ✓ STK-EK do 2027!
- ✓ Nefajčiar!
- ✓ Ako nové kupované na Slovensku!
- ✓ Sezónne prezutie!
- ✓ Previdelne servisované, kompletná servisná história!

- ✉ Prosím kontaktujte ma len pri vážnom záujme!
- ✗ O výmenu nemám záujem!


Meno: **Auto**

Telefón: 091... zobraz číslo

Lokalita: 📍 936 01 Levice

Videlo: 359 ľudí

Cena: **6 390 €**



Predám vozidlo Škoda Octavia 2 2.0 TDi 103kw CR, 6 st.manuálna prevodovka, r.v 2012/9, šedá metalíza, STK/EK do 2026, najazdené 181 000 km.

Výbava Elegance

4x el.okná, el.spätné zrkadlá, ABS, ESP, parkovacie senzory, dažďový senzor, svetelný senzor, denne svietenie, presvetlenie do zákrut, xenónové svetla, vyhrievané predné sedadlá, rádio Amundsen+, navigácia, aux, Bluetooth, tempomat, multifunkčný volant, plnohodnotná rezerva...

Auto bolo kupované ako nové na Slovensku, servisná knižka, 2x kľúč, R17 hliníkové disky s letnými pneumatikami Hectora 3. Interiér/Exteriér je v dobrom stave. Karoséria je bez hrdze. Nápravy tuhé.

Na aute bol vykonávaný pravidelný servis.

Čerstvo po výmene oleja s filterami.

Pre viac informácií ma kontaktujte na tel.č

Meno: **Škoda**

Telefón: 094... zobraz číslo


Lokalita: 949 01 Nitra

Videlo: 1158 ľudí

Cena: **6 499 €**

Škoda Octavia 2.0TDi,103kW,S.kn,po servise - TOP - [20.4. 2025]

Smazat/ Upravit/ Topovat



Rok výroby: 2012, Najeto: 248 000 Km, Obsah: 1968,103kW, Palivo: nafta, STK: 05/2027.

VÝBAVA

manuální převodovka, ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protipokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Xenony, Zadní stěrač. Individuální dovoz, servisní kniha, po servise!, Nové rozvody, nová spojka, nový motorový olej, výměna motorového oleje pravidelně po 10tis km, filtry, nové kotouče přední, kotouče zadní. Xenony, alu kola, vyhřívaná sedadla, stabilizace podvozku (ESP), asistent rozjezdu do kopce(HSA), Možný protiúčet.

Jméno: **AutoReVL**

Telefon: 603... zobraz číslo

Lokalita: 📍 274 01 Kladno

Vidělo: 147 lidí

Cena: **164 800 Kč**

V. Znalecká doložka

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore 03 00 00 cestná doprava, odvetviach 03 01 00 technický stav cestných vozidiel, 03 03 01 nehody v cestnej doprave, 03 04 02 odhad hodnoty cestných vozidiel; v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetví 39 09 01 odhad hodnoty strojových zariadení, pod evidenčným číslom 914756.

Znalecký posudok je zapísaný v denníku pod číslom **14/2025**.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Miroslav Tomáška